380V C+D	440/460V C+E	Bei Errichtung elektrischer Anlagen im Ex-Bereich müssen die elektrischen Schutzmaßnahmen nach EN 60079-14 eingehalten werden.	For electrical installation in hazardous areas (Ex), the electrical protection measures acc. to EN60079-14 have to be provided.
400V B+D	480V B+E		
415V A+D	500V A+E		

Absicherung siehe Bedienungsanleitung
For fusing refer to operating manual

Befehlsein- und Meldeausgänge frei programmierbar (Werkseinstellung siehe Konfiguration).
Command inputs and indication outputs are free programmable (factory setting acc. to configuration).



Achtung: Bei Ausfall der Versorgungsspannung sind alle Relais inaktiv.
Attention: All relaiy are inactive, if power supply fails.

Anschlussplan für spannungslosen Antrieb gezeichnet.
Wiring diagram showing idle actuator.

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfaeltigt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfaenger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbraeuchlich verwendet werden.

DREHMO Steuerantriebe / Actuators

Projekt:
Project:

Nr.	Änderung	Datum	Name	Bearb.	Datum	Name
01	D201500118	24.07.2015	J	Gepr.	24.07.15	J
				Norm		

Verdrahtet. Legende: Urspr. Ers.d. Ers.f.

DREHMO

ACAD:DRENG-00104B7501

Anschlussplan | wiring diagram

iMC013-XX-AA-XA0/1

EDV-Nr. 380864

Blatt 1 Bl.